

6

PRÁCTICA #4 – MEDICIÓN DE PRESIÓN

LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN




OBJETIVO


Calibrar un manómetro tipo Bourdon usando el Calibrador de Manómetros por Pesos Muertos




CALIBRADOR DE PESOS MUERTOS





PARTES DE UN MANÓMETRO



PARTES DE UN MANÓMETRO TIPO BOURDON



Apparatus for calibration of pressure gauge



MATERIAL AUDIOVISUAL

A discusión:

<https://www.youtube.com/watch?v=JnPSeEW-EeA>

https://www.youtube.com/watch?v=nkGc1N_hV5E

Adicionales:

https://www.youtube.com/watch?v=Ja_XCJAgl8

<https://www.youtube.com/watch?v=ErO0aos5Zw>

